

















































Código	Designação	
1529	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO	
1533	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO	
1662	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO	
1666	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO	
1669	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO	
1687	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO	
1695	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO	
1752	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO	









Código	Designação	
1808	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO	
1812	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO	
1822	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO	
1823	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO	
1829	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO	
1858	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO	
1863	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO	
1873	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO	









Código	Designação	
1877	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO	
1881	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO	
1899	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO	
1910	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO	
1921	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO	
1927	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO	
1928	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO	
1930	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO	







Código	Designação	
1942	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO	
1943	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO	
1947	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO	
1948	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO	
1949	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO	
1958	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO	
1959	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO	
1960	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO	


Código	Designação	
1966	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO	
1967	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO	
1981	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO	
1987	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO	
1991	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO	
2515	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO	
2522	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO	
2544	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO	

Código	Designação	
2562	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO	
2567	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO	
2568	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO	
2591	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO	
2625	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO	
2659	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO	
2660	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO 580K	
2664	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO	

Código	Designação	
2670	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO	
2679	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO	
2680	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO	
2682	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO	
2688	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO	
2697	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO	
2698	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO	
2708	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO	

Código	Designação	
2710	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO	
2715	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO	
2716	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO	
2721	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO	
SR10636	KIT REPARAÇÃO 1886/1946	
SR10637	KIT REPARAÇÃO 1947/1948/1949/1962/2517/2518	
SR108	KIT REPARAÇÃO 1666/1910/1911/1930/2625	
SR109	KIT REPARAÇÃO 1662/1669	

Código	Designação	
SR118	KIT REPARAÇÃO 1825/1920/1921/1958/1959/1966	
SR28	KIT REPARAÇÃO 1690/1820/1821/1822/1881	
SR30	KIT REPARAÇÃO 1529	
SR51	KIT REPARAÇÃO 1943	
SR63	KIT REPARAÇÃO 1647/1660/1780/1810/1812/1829/	
VM285001	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO 1947	
VM490001	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO 1943	
VM564001	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO 1910	

Código	Designação	
VM750002	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO 1812	
VM750005	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO 1873	